



**AYUNTAMIENTO DE
BUITRAGO DEL LOZOYA
PLAN GENERAL**

VOLUMEN 3.5

**DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
INVENTARIO DE CONSTRUCCIONES
E INSTALACIONES EN SNU**

**DOCUMENTO DE TRAMITACIÓN
DEL AVANCE
JUNIO 2018**



RUEDA Y VEGA ASOCIADOS, S.L.P.
Jesús Rueda- M^o Angeles Vega, arquitectos
www.ruedavega.com

AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO DEL LOZOYA
MADRID

P L A N G E N E R A L

**INVENTARIO DE CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES EN SNU**

JUNIO 2018

ÍNDICE

0. PRESENTACIÓN..... 1
1. FICHAS DE ELEMENTOS..... 3

0. PRESENTACIÓN.

El presente documento contiene el **Inventario de edificaciones e instalaciones en Suelo No Urbanizable** del Plan General de Buitrago del Lozoya, encargado por el Ayuntamiento al estudio de arquitectura y urbanismo RUEDA Y VEGA ASOCIADOS, S.L.P. Consta de una **Colección de Fichas** en las que se resumen los datos fundamentales de cada elemento y un **Plano** en que se sitúan todos ellos.

El documento corresponde al tipificado en el artículo 43 de la Ley 9/2001, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, complementándose con el resto de documentación que integra el Plan General.

El trabajo ha sido realizado por el Estudio de Arquitectura y Urbanismo Rueda y Vega Asociados, S.L.P, habiendo intervenido en su redacción las siguientes personas:

Jesús M^a Rueda Colinas, Arquitecto.

M^a Ángeles Vega González, Arquitecto.

Manuel Gil Martínez, Biólogo.

Laura Reca González, Arquitecto.

Madrid, junio de 2018.

Fdo: Jesús M^a Rueda Colinas. Arquitecto


1. FICHAS DE ELEMENTOS.

PLAN GENERAL DE BUITRAGO DEL LOZoya
INVENTARIO DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EN SNU

1

ELEMENTO DEPÓSITO - PORTACHUELO - CONDUCCIÓN SUR **REF. CATASTRAL Pol. / Par.** 10 03


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	106486
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	312
USO ACTUAL	Infraestructuras
ANTIGÜEDAD	1970
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	BUENO
MATERIALES DEL ELEMENTO	Hormigón
VALLADO DE LA PARCELA	Malla de "gallinero"

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO

Situado al sur del término municipal, próximo a la Autovía A-1. Se accede por un camino que discurre junto a esta.

DESCRIPCIÓN

Volúmen de hormigón troncopiramidal del que destaca el acceso al edificio mediante un prisma adosado.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	si	SANEAMIENTO	no
AGUA	si	ELECTRICIDAD	si



CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

En la actualidad se está construyendo una caseta junto al depósito, de madera y cubierta a dos aguas.


ELEMENTO	LAS DEHESAS	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	11	15
----------	-------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	480905
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	62
USO ACTUAL	Establo.
ANTIGÜEDAD	1991*
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Mampostería de piedra.
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra y empalizada.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado al sur del término municipal, se accede a través de un camino.	Establo abierto, cubierta a un agua.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	si	SANEAMIENTO	No.
AGUA	No.	ELECTRICIDAD	No.


CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

* s/ Catastro


ELEMENTO	ALMACÉN	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	32
----------	---------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	2239
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	55
USO ACTUAL	Almacen agropecuario
ANTIGÜEDAD	1960
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Regular
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra.
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra y empalizada.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado al sur del término municipal, se accede a través de un camino. Junto a la Cañada de Cabillos.	Pequeña construcción de planta cuadrada y cubierta a un agua.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO


ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No
AGUA	No	ELECTRICIDAD	Si

CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

--

ELEMENTO	CASA-NAVE AGROPECUARIA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	17
----------	------------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES	
	SUP. PARCELA (m2)	16319
	SUP. TOTAL EDIF. (m2)	310
	USO ACTUAL	Vivienda de uso ocasional y nave
	ANTIGÜEDAD	1956
	ALTURA (nº plantas)	1
	ESTADO DE CONS.	Malo.
	MATERIALES DEL ELEMENTO	Mampostería tosca de piedra.
	VALLADO DE LA PARCELA	Piedra y malla "gallinero".

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado entre el embalse del río Sequillo y la C.N. I, se accede por un camino que sale de la carretera que se dirige a la presa, a unos 500 m. de la desviación.	Edificio de planta rectangular, de posible antiguo uso como tinada, con un pequeño cuerpo adosado ortogonalmente a él, de reciente construcción, incluido en el patio de butero. La cubierta del cuerpo principal es de 2 aguas, la del otro a 1 agua.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	No.	SANEAMIENTO	No.
AGUA	No.	ELECTRICIDAD	No.



CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección de Vías Pecuarias.
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Incluida en el inventario de edificaciones de interés en disemanado de Madrid.


ELEMENTO	ESTABLOS	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	37
----------	----------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	5983
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	1583
USO ACTUAL	Almacén agropecuario.
ANTIGÜEDAD	1975
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica de ladrillo y revoco blanco.
VALLADO DE LA PARCELA	Malla de "gallinero".

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado entre el embalse del río Sequillo y la C.N. 1, se accede por un camino que sale a unos 250 m. desde la carretera de acceso a la presa.	Edificio de 4 cuerpos, el primero de gran altura, rectangular, gran longitud, se le adosan ortogonalmente otras 3 naves de menor altura, también rectangulares. Cubiertas igualmente a 2 aguas de gran longitud, resultando el conjunto de planta a modo de peine.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Pozo negro.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.


CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Color y material de cubierta inadecuados.



ELEMENTO	ALMACEN AGRÍCOLA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	11	12
----------	------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	461
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	143
USO ACTUAL	Almacen agropecuario.
ANTIGÜEDAD	(XIX-XX) Indeterminado.
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Malo.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Mampostería tosca en piedra.
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
--------------------	-------------

Situado entre el embalse del río Sequillo y la C.N. 1, se accede por un camino que sale de la carretera que se dirige a la presa, a unos 200 m. de la desviación.	Edificio de planta rectangular, cubierto a una sola agua, probablemente una antigua finada.
---	---

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No.
AGUA	No.	ELECTRICIDAD	No.

CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Incluido en el inventario de edificaciones de interés en diseminado de Madrid.

ELEMENTO ALMACEN AGRÍCOLA


REF. CATASTRAL Pol. / Par.

12

08


LOCALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES



SUP. PARCELA (m2)	20130
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	118
USO ACTUAL	Sin uso
ANTIGÜEDAD	Principios S. XX
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Malo.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Mampostería tosca en piedra.
VALLADO DE LA PARCELA	No

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO

Situado entre el embalse del río Sequillo y la C.N. 1, se accede por un camino que sale de la carretera y se dirige a la presa, a unos 100 m. de la desviación.

DESCRIPCIÓN

Edificio de planta rectangular, huecos pequeños, posible antigua tinada, cubrición a 2 aguas.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No.
AGUA	No.	ELECTRICIDAD	No.



CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección de Vías Pecuarias.
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Incluida en el inventario de edificaciones de interés en diseminado de Madrid.


ELEMENTO	DEPÓSITO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	----------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN **CARACTERÍSTICAS GENERALES**



SUP. PARCELA (m2)	240406
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	53
USO ACTUAL	Sin uso
ANTIGÜEDAD	Años 50.
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Mampostería de piedra.
VALLADO DE LA PARCELA	No

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado entre el embalse del río Sequillo y la C.N. 1, se accede por un camino que sale de la carretera y se dirige a la presa, a unos 100 m. de la desviación.	Antiguo depósito de planta circular y cubierta formada por casquete esférico de hormigón.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No
AGUA	Si	ELECTRICIDAD	No


CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección de Vías Pecuarias.
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Infraestructura territorial.


ELEMENTO	DEPOSITO DE AGUAS	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	-------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN **CARACTERÍSTICAS GENERALES**



SUP. PARCELA (m2)	240406
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	471
USO ACTUAL	Depósito aljibe de agua.
ANTIGÜEDAD	Años 50.
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Regular.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Muro de hormigón.
VALLADO DE LA PARCELA	No.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO **DESCRIPCIÓN**

Situado entre el núcleo urbano y la presa del río Sequillo, se accede por un camino que sale de la carretera, que lleva a la presa y bordea el límite de la parcela de Pinares que pertenece al dominio de la presa.

Depósito aljibe de agua, cubrición plana.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	No.


CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Infraestructura territorial.


ELEMENTO	DEPOSITO DE AGUAS	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	-------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN **CARACTERÍSTICAS GENERALES**



SUP. PARCELA (m2)	240406
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	275
USO ACTUAL	Depósito aljibe de agua.
ANTIGÜEDAD	Años 50 (indeterminado).
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Muro de hormigón.
VALLADO DE LA PARCELA	No

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado entre el núcleo urbano y la presa del río Sequillo, se accede por un camino que sale de la carretera que lleva a la presa y bordea el límite de la parcela de Pinares que pertenece al dominio de la presa.	Depósito aljibe con anejo rectangular delantero, cubrición plana.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.



CLASE DE SUELO	S.N.U. Protección Vías Pecuarias. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Color inadecuado. Infraestructura territorial.


ELEMENTO	PRESA DEL RÍO SEQUILLO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	------------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	240406
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	225
USO ACTUAL	Garajes.
ANTIGÜEDAD	1949
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica ladrillo y revoco blanco.
VALLADO DE LA PARCELA	Alambrada.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Próximo a la presa del río Sequillo, se accede por la carretera que se dirige a dicha presa y que sale de la C.N. 1 a la altura del punto kilométrico 71,900.	Edificio de planta rectangular dividido transversalmente en plazas de garaje. Cubierta a 2 aguas.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si.	SANEAMIENTO	Si.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.



CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Color, carpintería y material de cubierta inadecuados.
Infraestructura territorial.


ELEMENTO	PRESA DEL RÍO SEQUILLO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	------------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN **CARACTERÍSTICAS GENERALES**



SUP. PARCELA (m2)	240406
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	273
USO ACTUAL	Viviendas de los operarios de la
ANTIGÜEDAD	1981?
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica ladrillo y revoco blanco.
VALLADO DE LA PARCELA	Alambrada.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO **DESCRIPCIÓN**

<p>Próximo a la presa del río Sequillo, se accede por la carretera que se dirige a dicha presa y que sale de la C.N. 1 a la altura del punto kilométrico 73,900.</p>	<p>Edificio de planta rectangular, de gran longitud, dividido transversalmente para viviendas. Cubierta a 2 aguas.</p>
--	--

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si.	SANEAMIENTO	Si.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.


CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

<p>Incluido en el Inventario de edificios de interés en diseminado de Madrid. Infraestructura territorial.</p>
--


ELEMENTO	PRESA DEL RÍO SEQUILLO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	------------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN **CARACTERÍSTICAS GENERALES**



SUP. PARCELA (m2)	240406
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	145
USO ACTUAL	Viviendas operarios de la
ANTIGÜEDAD	1947
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Buena.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica ladrillo y revoco blanco.
VALLADO DE LA PARCELA	Alambrada.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Próximo a la Presa del río Sequillo, se accede por la carretera que se dirige a dicha presa, y que sale de la C.N. 1 a la altura del punto kilométrico 73,900.	Edificio de planta rectangular, cubierta a 4 aguas, de alero prominente, con canes de madera, huecos regularmente dispuestos.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si.	SANEAMIENTO	Si.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.


CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Incluido en el Inventario de edificios de interés en diseminado de Madrid.
Infraestructura territorial.


ELEMENTO	PRESA DEL RÍO SEQUILLO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	------------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN **CARACTERÍSTICAS GENERALES**



SUP. PARCELA (m2)	240406
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	225
USO ACTUAL	Vivienda de los operarios de la
ANTIGÜEDAD	1947
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica ladrillo y revoco blanco.
VALLADO DE LA PARCELA	Alambrada.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Próximo a la Presa del río Sequillo, se accede por la carretera que se dirige a dicha presa y que sale de la C.N. 1 a la altura del punto kilométrico 73,900.	Edificio de planta rectangular, de gran longitud, cubierta a dos aguas, dividido transversalmente para uso de viviendas.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si.	SANEAMIENTO	Si.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.


CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Incluido en el inventario de edificaciones de interés en diseminado de Madrid.
Infraestructura territorial.


ELEMENTO	PRESA DEL RÍO SEQUILLO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	------------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	240406
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	51
USO ACTUAL	Oficinas de la administración de
ANTIGÜEDAD	1981?
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica ladrillo y revoco blanco.
VALLADO DE LA PARCELA	Alambrada.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Próximo a la Presa del río Sequillo, se accede por la carretera que se dirige a dicha Presa y que sale de la C.N. 1 a la altura del punto kilométrico 73,900.	Edificio de planta rectangular, cubierta a 4 aguas, huecos irregulares e irregularmente dispuestos.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si.	SANEAMIENTO	Si.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.


CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Color inadecuado. Infraestructura territorial.


ELEMENTO	PRESA DEL RÍO SEQUILLO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	------------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	57
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	28
USO ACTUAL	Transformador electricidad.
ANTIGÜEDAD	1970
ALTURA (nº plantas)	2 alturas, 1 planta
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica ladrillo y revoco blanco.
VALLADO DE LA PARCELA	No

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Lindante a la carretera de acceso a la presa, situada en las proximidades de la propia presa.	Pequeña torreta de planta cuadrada cubierta a cuatro aguas, con alero prominente.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si.	SANEAMIENTO	No.
AGUA	No.	ELECTRICIDAD	Si.


CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Color inadecuado. Infraestructura territorial.


ELEMENTO	PRESA DEL RÍO SEQUILLO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	------------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	240406
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	68
USO ACTUAL	Almacen
ANTIGÜEDAD	Nuevo
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica ladrillo y revoco blanco.
VALLADO DE LA PARCELA	No

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado en las proximidades de la presa.	Edificio de planta rectangular, cubierta a 4 aguas, con portón de acceso y un ventanuco en la fachada posterior.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si.	SANEAMIENTO	No
AGUA	No	ELECTRICIDAD	No


CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Color inadecuado. Infraestructura territorial.


ELEMENTO	DEPOSITO DE AGUAS	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	16
----------	-------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN **CARACTERÍSTICAS GENERALES**



SUP. PARCELA (m2)	6804
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	170
USO ACTUAL	Depósito aljibe de agua.
ANTIGÜEDAD	Años 50.
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Regular.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Muro de hormigón.
VALLADO DE LA PARCELA	Alambrada.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado entre el núcleo urbano y la presa del río Sequillo, se accede por un camino que sale de la carretera que lleva a la presa y bordea el límite de la parcela de Pinares que pertenece al dominio de la presa.	Depósito aljibe de agua, cubierta plana con cuerpo delantero para acceso y revisión.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.



CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Infraestructura territorial.


ELEMENTO	NAVE ALMACEN AGROPECUARIO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	36
----------	---------------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	282
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	212
USO ACTUAL	Nave almacén de productos
ANTIGÜEDAD	1970
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Regular.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica de ladrillo y revoco gris.
VALLADO DE LA PARCELA	Ladrillo y malla "gallinero".

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado entre el núcleo urbano y la presa del río Sequillo, se accede por un camino que sale de la carretera que lleva a la presa y bordea el límite de la parcela de Pinares que pertenece al dominio de la presa.	Nave planta rectangular, con patio en fachada delantera. Cubierta a dos aguas. Huecos regularmente dispuestos, patio central.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No.
AGUA	No.	ELECTRICIDAD	No.


CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Cubierta, color y cerca inadecuada.

ELEMENTO	PISCINA - ENTRADA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	-------------------	----------------------------	----	----


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	240406
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	76
USO ACTUAL	Piscina
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra y malla "gallinero".

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO

Situada junto a la presa dentro de la finca Campillos.

DESCRIPCIÓN

El acceso a la piscina está resuelto con un volumen de piedra de una altura y cubierta plana. En el se sitúan las taquillas y el control de entrada.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Si
AGUA	Si	ELECTRICIDAD	Si

CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Área de ocio

ELEMENTO BAR - PISCINA


REF. CATASTRAL Pol. / Par.

12

40


LOCALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES



SUP. PARCELA (m2)	240406
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	470
USO ACTUAL	Hostelero
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica de ladrillo y revoco gris.
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra y malla "gallinero".

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO

Situada junto a la presa dentro de la finca Campillos.

DESCRIPCIÓN

Edificio de planta rectangular y cubierta a dos aguas.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Si
AGUA	Si	ELECTRICIDAD	Si



CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Color y material de cubierta inadecuados.


ELEMENTO	EDIFICIO, INSTALACIONES - PISCINA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	-----------------------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	240406
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	502
USO ACTUAL	Vestuarios
ANTIGÜEDAD	1995
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra y chapa.
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra y malla "gallinero".

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situada junto a la presa dentro de la finca Campillos.	Edificio de vestuarios de la piscina, de planta rectangular. La cubierta es una pérgola de chapa que describe un recorrido dentro de la piscina albergando diferentes instalaciones.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Si
AGUA	Si	ELECTRICIDAD	Si



CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

--


ELEMENTO	EMBALSE DEL RÍO SEQUILLO - PRESA DEL RÍO SEQUILLO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	---	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	240406
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	90
USO ACTUAL	Contenedor maquinaria
ANTIGÜEDAD	Actual.
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Ladrillo visto.
VALLADO DE LA PARCELA	Alambrada.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situada al inicio de la Presa del Río Sequillo se accede directamente por la carretera que se dirige a la presa, la cual sale del p.k. 73,900 de la C.N. 1	Edificio de planta rectangular y cubierta plana de pequeñas dimensiones que contiene parte de la maquinaria de control de la presa del embalse del río Sequillo.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si.	SANEAMIENTO	No.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.



CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Material de fachada inadecuado. Infraestructuras territoriales.
--


ELEMENTO	EDIFICIO, INSTALACIONES - ESTACIÓN DE BOMBEO - PRESA DE	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	---	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	240406
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	205
USO ACTUAL	Control estación de bombeo.
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica de hormigón y revoco
VALLADO DE LA PARCELA	Alambrada.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situada al inicio de la Presa del Río Sequillo se accede directamente por la carretera que se dirige a la presa, la cual sale del p.k. 73,900 de la C.N. I	Edificio junto a instalación eléctrica de una planta y formado por dos volúmenes semiadosados con cubierta plana.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No
AGUA	No	ELECTRICIDAD	Si


CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Material de fachada inadecuado. Infraestructuras territoriales.
--


ELEMENTO	EMBALSE DEL RÍO SEQUILLO - PRESA DEL RÍO SEQUILLO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	---	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	240406
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	328
USO ACTUAL	Control de la presa
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Hormigón
VALLADO DE LA PARCELA	Hormigón

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situada al inicio de la Presa del Río Sequillo se accede directamente por la carretera que se dirige a la presa, la cual sale del p.k. 73,900 de la C.N. I	Instalaciones de control llenado y vaciado de la propia presa.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Si
AGUA	Si	ELECTRICIDAD	Si


CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Infraestructura territorial.

ELEMENTO	PRESA DEL RÍO SEQUILLO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	------------------------	----------------------------	----	----


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	240406
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	96
USO ACTUAL	Control de la presa
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra y revoco
VALLADO DE LA PARCELA	No

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO

Situada al inicio de la Presa del Río Sequillo se accede directamente por la carretera que se dirige a la presa, la cual sale del p.k. 73,900 de la C.N. I

DESCRIPCIÓN

Torres de control de la presa.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO


ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No
AGUA	No	ELECTRICIDAD	Si

CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. Zona de Especial Conservación.
AFECCIONES AMBIENTALES	Ordenación del Embalse de Ríosequillo, ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Infraestructura territorial.

ELEMENTO	CAMPAMENTO DE RÍO SEQUILLO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	15	03
----------	----------------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES	
		SUP. PARCELA (m2)	202756
		SUP. TOTAL EDIF. (m2)	1079
		USO ACTUAL	Campamento
		ANTIGÜEDAD	1999
		ALTURA (nº plantas)	I y II
		ESTADO DE CONS.	Bueno
		MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra y revoco
		VALLADO DE LA PARCELA	Piedra

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografías: PNOA / Google maps

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado detrás de la presa del embalse del río Sequillo, se accede a través de la carretera que lleva a dicha presa.	Conjunto de edificaciones destinadas al alojamiento de excursionistas juveniles y lavadero, comedor, dormitorios, oficinas y servicios.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Pozo negro.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.

CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Equipamiento especial. Color blanco inadecuado.
--

ELEMENTO REF. CATASTRAL Pol. / Par.

LOCALIZACIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES	
		SUP. PARCELA (m2)	498395
		SUP. TOTAL EDIF. (m2)	201
USO ACTUAL		Vivienda de 2ª residencia.	
ANTIGÜEDAD		1991	
ALTURA (nº plantas)		1	
ESTADO DE CONS.		Bueno	
MATERIALES DEL ELEMENTO		Fachada Ladrillo visto;	
VALLADO DE LA PARCELA		No	

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografías: PNOA / Catastro

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situada al Noreste del municipio por encima de la carretera de Gandullas y junto al término municipal de esta.	Vivienda unifamiliar de una altura. Presenta dos cuerpos adosados el primero de planta rectangular con cubierta de teja a dos aguas y el segundo de planta cuadrada con cubierta a cuatro aguas.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	<input type="text" value="Si"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="Pozo negro."/>
AGUA	<input type="text" value="-"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="-"/>


CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección de Habitats Inventariados.
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

--

ELEMENTO PRESA DEL RÍO SEQUILLO REF. CATASTRAL Pol. / Par. 15 03

LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	202756
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	198
USO ACTUAL	Vivienda unifamiliar
ANTIGÜEDAD	Indeterminado.
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra y revoco blanco.
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFÍCA



*Fotografías: PNOA / Google maps

SITUACION Y ACCESO

Situado al final de la presa del río Sequillo, se accede a través de la carretera que se dirige a la Presa.

DESCRIPCIÓN

Vivienda unifamiliar, planta rectangular, porche en fachada principal, patio anexo, cubrición a 4 aguas.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Pozo negro.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.



CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Color blanco inadecuado.



ELEMENTO	CASA DE LA CAÑADA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	17	01
----------	-------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN **CARACTERÍSTICAS GENERALES**



SUP. PARCELA (m2)	420226
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	944
USO ACTUAL	Establos, viviendas e instalaciones
ANTIGÜEDAD	1956
ALTURA (nº plantas)	I y II
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra y enfoscado.
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO **DESCRIPCIÓN**

<p>Situada al oeste del Casco Urbano, en una finca lindante con el término municipal de Villavieja de Lozoya. Se accede a través de un camino que parte del casco urbano de este último término municipal.</p>	<p>Conjunto de edificaciones de carácter rústico pertenecientes a un complejo ganadero de la Comunidad autónoma de Madrid.</p>
--	--

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Pozo negro.
AGUA	Si	ELECTRICIDAD	Si


CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Color blanco inadecuado.

ELEMENTO REF. CATASTRAL Pol. / Par.


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	7133
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	64
USO ACTUAL	Construcción agropecuaria.
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Malo
MATERIALES DEL ELEMENTO	Deshecho.
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO

Situado entre la Autovía A-I y la antigua N-I, frente al Barrio de el Arrabal.

DESCRIPCIÓN

Pequeñas construcciones temporales realizadas con material de deshecho.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	<input type="text" value="Si"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="No"/>
AGUA	<input type="text" value="Si"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="No"/>


CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección y afección carretera.
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Materiales inadecuados.

ELEMENTO REF. CATASTRAL Pol. / Par.


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	2453
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	69
USO ACTUAL	Construcción agropecuaria.
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Malo
MATERIALES DEL ELEMENTO	Deshecho.
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO

Situado entre la Autovía A-I y la antigua N-I, frente al Barrio de el Arrabal.

DESCRIPCIÓN

Pequeñas construcciones temporales realizadas con material de deshecho.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	<input type="text" value="Si"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="No"/>
AGUA	<input type="text" value="Si"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="No"/>



CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección y afección carretera.
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Materiales inadecuados.

ELEMENTO REF. CATASTRAL Pol. / Par.


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	973
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	34
USO ACTUAL	Construcción agropecuaria.
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Buena
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografías: PNOA

SITUACION Y ACCESO

Situada junto a la vía de servicio de la Autovía A-1, al noroeste del municipio, en la finca el Chorrillo.

DESCRIPCIÓN

Pequeña edificación de carácter agrícola.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	<input type="text" value="Si"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="No"/>
AGUA	<input type="text" value="Si"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="No"/>


CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección y afección carretera.
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

--


ELEMENTO	VIVIENDA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	17	22
----------	----------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN **CARACTERÍSTICAS GENERALES**



SUP. PARCELA (m2)	8871
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	78
USO ACTUAL	Vivienda de 2ª residencia.
ANTIGÜEDAD	1900
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Ladrillo y revoco. Zócalo gris.
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Lindante a la carretera M-619 próximo al núcleo urbano. Se accede a través de 20 m. de camino de tierra desde dicha carretera.	Vivienda unifamiliar de una sola altura, de planta rectangular, una cubierta a dos aguas, fachada principal con huecos ordenados simétricos.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO


ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Pozo negro.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.

CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección y afección carretera.
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	


MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Uso, color y cubierta inadecuados.

ELEMENTO	RESIDENCIA "PRADO JARDÍN"	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	18	31
----------	---------------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES	
		SUP. PARCELA (m2)	2886
		SUP. TOTAL EDIF. (m2)	109
USO ACTUAL		Vivienda 2ª residencia.	
ANTIGÜEDAD		1974	
ALTURA (nº plantas)		1	
ESTADO DE CONS.		Buena.	
MATERIALES DEL ELEMENTO		Ladrillo y revoco. Zócalo gris.	
VALLADO DE LA PARCELA		Piedra y alambrada	

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor / Google maps

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Lindante a la carretera local M-634 que se dirige a Villavieja del Lozoya, a 100 m. de la desviación de la C.N. 1	Vivienda unifamiliar de planta sensiblemente rectangular, cubierta a 2 aguas con diferentes alturas.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	C.L. M-619	SANEAMIENTO	Si.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.



CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección y afección carretera.
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Composición, material de fachada, cubiertas y uso inadecuados.
--

ELEMENTO	DISTRIBUIDOR MAHOU	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	18	53
----------	--------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN **CARACTERÍSTICAS GENERALES**



SUP. PARCELA (m2)	939
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	264
USO ACTUAL	Almacén de productos Mahou.
ANTIGÜEDAD	1970
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Regular.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica con revoco gris.
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra y alambrada

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor / Catastro

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Lindante a la carretera local M-634 a Villavieja del Lozoya, a 100m. De la desviación de la C.N. 1	Pequeña nave de una planta, cubierta a dos aguas, planta sensiblemente rectangular, patio adosado.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	C.L. M-619	SANEAMIENTO	No.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.



CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección y afección carretera.
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Color inadecuado.

ELEMENTO	NAVES Y PISCINA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	18	47
----------	-----------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	1310
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	200
USO ACTUAL	Vivienda 2ª residencia.
ANTIGÜEDAD	1991
ALTURA (nº plantas)	II
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Ladrillo visto.
VALLADO DE LA PARCELA	Hormigón y alambrada.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor / Catastro / Google maps

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado próximo al núcleo de población, se accede a través de un camino de tierra de unos 200 m. que sale de la carretera local M-619 a Villavieja del Lozoya a unos 170 m. de la desviación de la C.N. I	Vivienda unifamiliar de una planta con cobertizo anejo, cubierta a 2 aguas.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Pozo negro.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.



CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección y afección carretera.
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Uso, materiales de fachada y cubierta inadecuados.
Foto: Catastro /Google maps

ELEMENTO REF. CATASTRAL Pol. / Par.

LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	8543
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	2705
USO ACTUAL	Agropecuario
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Hormigón Prefabricado y
VALLADO DE LA PARCELA	Hormigón y alambrada.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



*Fotografías: Equipo redactor / Google maps

SITUACION Y ACCESO

Situado junto a la vía de servicio de la Autovía A-1, al norte del municipio. Se accede desde el comienzo de la carretera M-634.

DESCRIPCIÓN

Instalación destinada a la enseñanza de Hípica. Formada por varios volúmenes de una planta que albergan cuadras, almacenes y oficinas.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	<input type="text" value="Sí"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="Sí"/>
AGUA	<input type="text" value="Sí."/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="Sí."/>

CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección y afección carretera.
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Uso, materiales de fachada y cubierta inadecuados.

ELEMENTO ALMACÉN



REF. CATASTRAL Pol. / Par.

18

23


LOCALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES



SUP. PARCELA (m2)	2281
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	130
USO ACTUAL	Almacen
ANTIGÜEDAD	1991
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Regular
MATERIALES DEL ELEMENTO	Chapa
VALLADO DE LA PARCELA	Cerramiento metálico

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO

Lindante a la carretera local M-634 a Villavieja del Lozoya, a 200m. De la desviación de la C.N. I

DESCRIPCIÓN

Almacen de caravanas en desuso. Tiene una parte con una pérgola de chapa.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No
AGUA	No	ELECTRICIDAD	No



CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Uso, materiales de cubierta inadecuados.


ELEMENTO	VIVIENDA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	18	27
----------	----------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	32274
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	179
USO ACTUAL	Vivienda agraria de uso ocasional.
ANTIGÜEDAD	1970
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Regular.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica revoco en cemento.
VALLADO DE LA PARCELA	Alambrada y piedra.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado al noroeste del núcleo de población, se accede por un camino de tierra y piedras durante 500m. Aproximadamente que sale de la carretera local M-634 a Villavieja del Lozoya a unos 70 m. de la desviación de la C.N. 1	Casita, cubierta a dos aguas, con alero, planta casi cuadrada.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO


ACCESO	No.	SANEAMIENTO	No.
AGUA	Pozo.	ELECTRICIDAD	No.

CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

A medio construir. Cubierta inadecuada

ELEMENTO	DEPÓSITO DE SAL-GRUPISA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	
----------	-------------------------	----------------------------	--

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES	
	SUP. PARCELA (m2)	200
	SUP. TOTAL EDIF. (m2)	23
	USO ACTUAL	Depósito
	ANTIGÜEDAD	Nuevo
	ALTURA (nº plantas)	II
	ESTADO DE CONS.	Bueno
	MATERIALES DEL ELEMENTO	Hierro
	VALLADO DE LA PARCELA	Malla "gallinero".

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado en la carretera a Villavieja de Buitrago, M-634, junto a la finca Charcones.	Depósito de sal, formado por una estructura de celosía metálica sobre la que se apoya el cilindro de chapa que contiene la sal.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No
AGUA	No	ELECTRICIDAD	No



CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección y afección carretera.
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Infraestructura territorial.


ELEMENTO	ALMACÉN	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	18	36
----------	---------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	25000
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	107
USO ACTUAL	Agropecuario
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Regular
MATERIALES DEL ELEMENTO	Hormigón prefabricado y
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor / Catastro

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado al norte de la carretera a Villavieja de Buitrago, M-634, en la finca Losillas.	Edificación agrícola de planta rectangular con cubierta a un agua.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No
AGUA	Pozo	ELECTRICIDAD	No



CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Uso, materiales de fachada y cubierta inadecuados.

ELEMENTO REF. CATASTRAL Pol. / Par.


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	3862
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	168
USO ACTUAL	Vivienda agraria de uso ocasional.
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO

Situado al Noroeste del municipio y al sur de la carretera a Villavieja de Buitrago, M-634, en la finca Charcones.

DESCRIPCIÓN

Edificaciones de planta rectangular de una altura y cubierta a dos aguas.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	<input type="text" value="Si"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="Pozo negro."/>
AGUA	<input type="text" value="Pozo"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="Si"/>

CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

--

ELEMENTO VIVIENDA AGRÍCOLA


REF. CATASTRAL Pol. / Par.

18

08

LOCALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES



SUP. PARCELA (m2)	29053
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	148
USO ACTUAL	Vivienda agraria
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Malo
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor / Catastro

SITUACION Y ACCESO

Situada en el p.k.1 de la carretera M-634, a Villavieja de Buitrago.

DESCRIPCIÓN

Edificaciones de una y dos alturas, cubiertas a dos aguas; adosadas al muro de piedra de una parcela más grande.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Pozo negro.
AGUA	Pozo	ELECTRICIDAD	Si



CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Edificación perteneciente a la misma parcela que la edificación con el nº45 de este Inventario de Construcciones e Instalaciones en SNU.

ELEMENTO REF. CATASTRAL Pol. / Par.


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	29053
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	156
USO ACTUAL	Vivienda agraria
ANTIGÜEDAD	1991?
ALTURA (nº plantas)	II
ESTADO DE CONS.	Malo
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO

Situada en el p.k.1 de la carretera M-634, a Villavieja de Buitrago.

DESCRIPCIÓN

Edificaciones de una y dos alturas, cubiertas a dos aguas; adosadas al muro de piedra de una parcela más grande.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	<input type="text" value="Si"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="Pozo negro."/>
AGUA	<input type="text" value="Pozo"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="Si"/>



CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Edificación perteneciente a la misma parcela que la edificación con el nº44 de este Inventario de Construcciones e Instalaciones en SNU.

ELEMENTO REF. CATASTRAL Pol. / Par.


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	34054
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	156
USO ACTUAL	Agropecuario
ANTIGÜEDAD	1991?
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Regular
MATERIALES DEL ELEMENTO	Hormigón prefabricado.
VALLADO DE LA PARCELA	Malla "gallinero".

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO

Situado al Norte del minucipio, junto al término municipal de Villavieja de Buitrago; junto a la finca Prado Concejos.

DESCRIPCIÓN

Construcción formada por varios volúmenes, con cubioertas a un agua.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	<input type="text" value="Si"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="No"/>
AGUA	<input type="text" value="Pozo"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="No"/>



CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Uso, materiales de fachada y cubierta inadecuados.

ELEMENTO LA ALDEHUELA - ANTIGUO LAVADERO DE LANAS. REF. CATASTRAL Pol. / Par. 18 03

LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	309305
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	132
USO ACTUAL	Actualmente prácticamente
ANTIGÜEDAD	1946
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Malo
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografías: PNOA / Google maps

SITUACION Y ACCESO

Situado al Noroeste del término municipal. Linda la finca con los términos municipales de Gascones y Villavieja de Lozoya. Se accede por un camino que parte de la carretera que se dirige a este último casco urbano desde Buitrago.

DESCRIPCIÓN

Antiguo lavadero de lanas. Edificio rural de una sola planta rectangular y cubierta a dos aguas.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No
AGUA	Si	ELECTRICIDAD	No

CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

--

ELEMENTO VIVIENDA


REF. CATASTRAL Pol. / Par.

18

90


LOCALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES



SUP. PARCELA (m2)	2216
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	228
USO ACTUAL	Residencial
ANTIGÜEDAD	1970
ALTURA (nº plantas)	II
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	Malla "gallinero".

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO

Situada entre la Autovía A-I y la antigua nacional N-I, al norte de la M-634, carretera a Villavieja de Buitrago. Se accede por un camino que arranca desde esta carretera a 150m del desvío.

DESCRIPCIÓN

Vivienda unifamiliar de dos plantas.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Si
AGUA	Si	ELECTRICIDAD	Si

CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección del embalse de Rósequillo.
AFECCIONES AMBIENTALES	Plan de Ordenación del Embalse de Rósequillo
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Uso, materiales de fachada y cubierta inadecuados.

ELEMENTO	RUINA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	18	73
----------	-------	----------------------------	----	----


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	1207
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	57
USO ACTUAL	Sin uso
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Ruina
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	No

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO

Situada junto a la carretera N-I, al norte del Barrio del Arrabal.

DESCRIPCIÓN

Antigua vivienda agropequeñaria formada por varios volúmenes de planta rectangular y cubierta a dos aguas.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	No	SANEAMIENTO	No
AGUA	Pozo	ELECTRICIDAD	No

CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección y afección carretera.
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ALMACEN AGRÍCOLA


REF. CATASTRAL Pol. / Par.

04

30


LOCALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES



SUP. PARCELA (m2)	12853
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	48
USO ACTUAL	Sin uso
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Malo
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	No

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO

DESCRIPCIÓN

Situada junto a la carretera N-I, al norte del Barrio del Arrabal; dentro de la finca Laderas del Bosque

Pequeña construcción agropecuaria de una altura.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	No	SANEAMIENTO	No
AGUA	No	ELECTRICIDAD	No

CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección de Vías Pecuarias.
AFECCIONES AMBIENTALES	Vía Pecuaria
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ANTIGUO CEMENTERIO-CASILLA DE O.P.



REF. CATASTRAL Pol. / Par.

18

77

LOCALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES



SUP. PARCELA (m2)	2871
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	78
USO ACTUAL	Almacén de chatarra.
ANTIGÜEDAD	1940
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Buena.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Manpostería en piedra.
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra y alambrada

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor / Catastro

SITUACION Y ACCESO

Al Norte del núcleo de la población. Lindante a la carretera Nacional I, a 400 m. de la desviación de la carretera M-634 a Villavieja del Lozoya.

DESCRIPCIÓN

Casilla de piedra adosada a un importante muro de piedra del antiguo cementerio, planta rectangular con portón de entrada en el astral, cubierta de una sola inclinación.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	C.N-I	SANEAMIENTO	Si
AGUA	Si	ELECTRICIDAD	Si


CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección y afección carretera.
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Integración en el medio.
Uso actual inadecuado.

ELEMENTO REF. CATASTRAL Pol. / Par.


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	12953
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	154
USO ACTUAL	Sin uso
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	II
ESTADO DE CONS.	Ruina
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	No

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO

Situada junto a la carretera N-I, al norte del Barrio del Arrabal; dentro de la finca Laderas del Bosque

DESCRIPCIÓN

Antigua vivienda agropequeña de dos alturas, planta rectangular y cubierta a dos aguas.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO


ACCESO	<input type="text" value="Si"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="No"/>
AGUA	<input type="text" value="Pozo"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="No"/>

CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección de Cauces, y del Embalse de Ríosequillo
AFECCIONES AMBIENTALES	Plan de Ordenación del Embalse de Ríosequillo
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

ELEMENTO INDUSTRIA REF. CATASTRAL Pol. / Par. 18 77


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	2871
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	596
USO ACTUAL	Industrial
ANTIGÜEDAD	Actual.
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Hormigón prefabricado y
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra y Alambrada

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO

Al Norte del núcleo de la población. Lindante a la carretera Nacional I, a 400 m. de la desviación de la carretera M-634 a Villavieja del Lozoya.

DESCRIPCIÓN

Formada por varios volúmenes: construcción multifuncional y nave.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	C.N-I	SANEAMIENTO	Si
AGUA	Si	ELECTRICIDAD	Si



CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección y afección carretera.
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Integración en el medio.
Uso actual inadecuado.


ELEMENTO COBERTIZO REF. CATASTRAL Pol. / Par. 17 16

LOCALIZACIÓN **CARACTERÍSTICAS GENERALES**



SUP. PARCELA (m2)	1539
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	14
USO ACTUAL	
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	
ESTADO DE CONS.	
MATERIALES DEL ELEMENTO	
VALLADO DE LA PARCELA	

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografías: Catastro.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO		SANEAMIENTO	
AGUA		ELECTRICIDAD	


CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección y afección carretera.
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

--

ELEMENTO REF. CATASTRAL Pol. / Par.


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	9869
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	226
USO ACTUAL	Sin uso
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	II
ESTADO DE CONS.	Ruina
MATERIALES DEL ELEMENTO	Mampostería y revoco.
VALLADO DE LA PARCELA	No

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO

Situada junto a la antigua nacional N-I, al norte del municipio, antes del desvío de la carretera a Gandullas, M-127.

DESCRIPCIÓN

Antigua vivienda agropequeña de dos alturas y planta rectangular.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO


ACCESO	<input type="text" value="Sí"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="No"/>
AGUA	<input type="text" value="Pozo"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="No"/>

CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección de Vías Pecuarias.
AFECCIONES AMBIENTALES	Vía Pecuaria
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES


ELEMENTO	CENTRO DE CONSERVACIÓN ZONA NORTE	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	02	9004
----------	-----------------------------------	----------------------------	----	------

LOCALIZACIÓN **CARACTERÍSTICAS GENERALES**



SUP. PARCELA (m2)	104311
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	314
USO ACTUAL	Infraestructuras
ANTIGÜEDAD	1962
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica de ladrillo y revoco.
VALLADO DE LA PARCELA	Malla "gallinero".

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado al Norte del Núcleo de población, lindante con la carretera local M-127 a Prádena del Rincón, a 250 m. aproximadamente de la C.N. 1 (punto kilométrico 77).	Construcción de planta rectangular, garaje anejo y patio intermedio. Cubierta a 4 aguas, huecos regulares sensiblemente cuadrados. Se accede a través de un porche con arco de medio punto.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	C.L. M-127	SANEAMIENTO	Si
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.


CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección de Vías Pecuarias.
AFECCIONES AMBIENTALES	Vía Pecuaria
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Inclusión en el inventario de edificaciones de interés diseminadas de Madrid.
Color blanco inadecuado.
CONDICIONES PARTICULARES: Fuente incluida en el Catálogo de Elementos y Conjuntos de Interés de las Normas Subsidiarias.
Infraestructura territorial

ELEMENTO AGENCIA REPSOL-BUTANO 2807 REF. CATASTRAL Pol. / Par. 04 03


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	47352
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	50
USO ACTUAL	Almacenaje bombonal butano.
ANTIGÜEDAD	Actual.
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Regular.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Bloque de hormigón
VALLADO DE LA PARCELA	Hormigón prefabricado

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO

Situado al Norte del núcleo de población, lindante con la carretera local M-127a Prádena del Rincón, a 200 m. aproximadamente de la desviación de la C.N. 1 (punto kilométrico 77).

DESCRIPCIÓN

Pequeño cobertizo situado en una pequeña parcela para almacenaje de bombonas de butano.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO


ACCESO	C.L. M-127	SANEAMIENTO	No.
AGUA	No.	ELECTRICIDAD	No.

CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección de Vías Pecuarias.
AFECCIONES AMBIENTALES	Vía Pecuaria
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

ELEMENTO SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA REF. CATASTRAL Pol. / Par. 04 03


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	2026
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	249
USO ACTUAL	Estación transformadora.
ANTIGÜEDAD	2006
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Chapas prefabricadas.
VALLADO DE LA PARCELA	Malla "gallinero".

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO

Situado al norte del núcleo de población, lindante con la carretera local M-127 a Prádena de Rincón, a 200 m. aproximadamente de la desviación de la C.N. 1 (punto kilométrico 77).

DESCRIPCIÓN

Casetas prefabricadas de estación transformadora, hidroeléctrica. Planta sensiblemente cuadrada con cubierta plana.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	C.L. M-127	SANEAMIENTO	No.
AGUA	No.	ELECTRICIDAD	Si.



CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección de Vías Pecuarias.
AFECCIONES AMBIENTALES	Vía Pecuaria
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Situado en una parcela con todas las instalaciones eléctricas necesarias para su cometido. Color blanco y cubierta inadecuados.

ELEMENTO ESTABLO REF. CATASTRAL Pol. / Par. 02 01

LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	1145789
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	96
USO ACTUAL	Aprisco de ganado
ANTIGÜEDAD	Antiguo.
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Malo.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFÍCA



-Fotografías: PNOA / Google maps

SITUACION Y ACCESO

Situado al Norte del término municipal. Se accede por un camino que parte del Km. 78 de la C.N. I.

DESCRIPCIÓN

Edificio rústico de planta rectangular y cubierta a dos aguas.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No.
AGUA	No.	ELECTRICIDAD	No.



CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección de Paisajística.
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

--

ELEMENTO REF. CATASTRAL Pol. / Par.

LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	498395
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	31
USO ACTUAL	Infraestructuras
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Hormigón prefabricado.
VALLADO DE LA PARCELA	No

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografías: PNOA / Catastro

SITUACION Y ACCESO

Situada al Noreste del municipio, junto al término municipal de Gandullas. Se accede por un camino que parte del p.k.1 de la carretera a Gandullas, M-127.

DESCRIPCIÓN

Pequeña construcción de planta rectangular de una altura.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	<input type="text" value="Si"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="No"/>
AGUA	<input type="text" value="No"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="Si"/>



CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección de Habitats Inventariados.
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Vivienda situada en una parcela de gran tamaño que incluye otras instalaciones.

ELEMENTO REF. CATASTRAL Pol. / Par.

LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	498395
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	75
USO ACTUAL	Agropecuario
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	No

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: PNOA / Google maps

SITUACION Y ACCESO

Situada al Noreste del municipio, junto al término municipal de Gandullas. Se accede por un camino que parte del p.k.2 de la carretera a Gandullas, M-127. Dentro de la finca El Bosque.

DESCRIPCIÓN

Pequeña construcción de planta rectangular de una altura.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	<input type="text" value="Si"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="No"/>
AGUA	<input type="text" value="No"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="No"/>

CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección de Habitats Inventariados.
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

--


ELEMENTO	CASA DE LAS CERRADAS	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	17	05
----------	----------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN **CARACTERÍSTICAS GENERALES**



SUP. PARCELA (m2)	17100
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	1460
USO ACTUAL	Dotacional
ANTIGÜEDAD	1950
ALTURA (nº plantas)	I y II
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Mampostería de piedra y revoco.
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra y alambrado

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor.

SITUACION Y ACCESO **DESCRIPCIÓN**

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado al Este del núcleo de población, lindante a la carretera local M-126 que se dirige a Puentes Viejas, a 1,200 m. de la desviación de la C.N. I.	Vivienda principal de dos plantas y vivienda de guardeses perteneciente al conjunto de edificaciones destinados a granja de experimentación de la A.M.A. Planta sensiblemente cuadrada, huecos rectangulares con recercados de huecos y esquinas en piedra.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	C.L. M-126	SANEAMIENTO	Si.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.

CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección.
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Incluido en el Inventario de Edificaciones de Interés en diseminado en Madrid.

ELEMENTO ALMACÉN


REF. CATASTRAL Pol. / Par.

07

04



LOCALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES



SUP. PARCELA (m2)	315301
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	62
USO ACTUAL	Agropecuario
ANTIGÜEDAD	1967
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Regular
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	No

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografías: PNOA

SITUACION Y ACCESO

DESCRIPCIÓN

Situado al Este del núcleo de población, se accede por un camino que parte de la Casa de Las Cerradas.

Pequeña construcción de planta rectangular de una altura.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No
AGUA	No	ELECTRICIDAD	No


CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección de Paisajística.
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Empty space for corrective measures and other observations.

ELEMENTO REF. CATASTRAL Pol. / Par.

LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	28016
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	438
USO ACTUAL	Agropecuario
ANTIGÜEDAD	1975
ALTURA (nº plantas)	II
ESTADO DE CONS.	Regular
MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica de ladrillo y revoco.
VALLADO DE LA PARCELA	No

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



*Fotografías: Equipo redactor / Catastro

SITUACION Y ACCESO

Situado al sureste del municipio, próximo al Matadero municipal. Se accede por un camino que parte de este.

DESCRIPCIÓN

Edificio de dos plantas y cubierta a dos aguas de grandes dimensiones.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	<input type="text" value="Si"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="Si"/>
AGUA	<input type="text" value="Si"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="Si"/>


CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección de Paisajística.
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Integración en el medio.
Uso actual inadecuado.

ELEMENTO REF. CATASTRAL Pol. / Par.


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	172165
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	163
USO ACTUAL	Agropecuario
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Regular
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	No

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografías: PNOA

SITUACION Y ACCESO

Situado al norte, próximo al núcleo amurallado, al otro lado del río, en la finca Laderas del Bosque.

DESCRIPCIÓN

Pequeñas construcciones de planta rectangular de una altura.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	<input type="text" value="No"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="No"/>
AGUA	<input type="text" value="No"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="No"/>


CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección de Habitats Inventariados.
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

--

ELEMENTO CASA DEL BOSQUE - GANADERÍA REF. CATASTRAL Pol. / Par. 04 27


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	232270
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	1753
USO ACTUAL	Agropecuario
ANTIGÜEDAD	
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra y Madera

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografías: PNOA

SITUACION Y ACCESO

Situado al este del núcleo de población, se accede a través de un camino de unos 1.200 m. que sale de la carretera local M-1017 que se dirige a Gandullas a unos 200 m. desde la desviación de la C.N. 1 a Burgos.

DESCRIPCIÓN

Conjunto de edificaciones destinadas a vivienda y ganadería.


INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Pozo negro
AGUA	Si	ELECTRICIDAD	Si

CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección de Habitats Inventariados.
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

ELEMENTO	CASAS DEL BOSQUE	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	05	01
----------	------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES	
		SUP. PARCELA (m2)	600
		SUP. TOTAL EDIF. (m2)	600
		USO ACTUAL	Sin uso
		ANTIGÜEDAD	S. XVII-XVIII
		ALTURA (nº plantas)	II
		ESTADO DE CONS.	Ruina
		MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra con recercado de
		VALLADO DE LA PARCELA	Malla "gallinero".

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFÍCA



-Fotografías: PNOA / Catastro

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado al este del núcleo de población, se accede a través de un camino habilitado por la Comunidad de Madrid junto a la Estación de seguimiento espacial d Telefónica.	Conjunto de edificaciones en estado ruinoso con fábrica de ladrillo, torreta circular, escaleras, hornacinas, huecos ricamente cercados y diversas molduras y aplastamientos.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No
AGUA	No	ELECTRICIDAD	No


CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección del Embalse Ríosequillo
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Recogido en el catálogo de edificaciones de interés de la Dirección General de Arquitectura.
Incluido en el catálogo de edificios y elementos de interés de las Normas Subsidiarias.

ELEMENTO REF. CATASTRAL Pol. / Par.


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	437184
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	395
USO ACTUAL	Agropecuario
ANTIGÜEDAD	1999
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografías: PNOA

SITUACION Y ACCESO

Situado al este del núcleo de población, se accede a través de un camino de unos 1.200 m. que sale de la carretera local M-1017 que se dirige a Gandullas a unos 200 m. desde la desviación de la C.N. 1 a Burgos.

DESCRIPCIÓN

Pequeña construcción de planta rectangular de una altura.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO


ACCESO	<input type="text" value="Si"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="No"/>
AGUA	<input type="text" value="No"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="No"/>

CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección de Habitats Inventariados.
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

ELEMENTO REF. CATASTRAL Pol. / Par.


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	45883
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	1229
USO ACTUAL	Agropecuario
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografías: PNOA

SITUACION Y ACCESO

Situado al este del núcleo de población, se accede a través de un camino de unos 1.200 m. que sale de la carretera local M-1017 que se dirige a Gandullas a unos 200 m. desde la desviación de la C.N. 1 a Burgos.

DESCRIPCIÓN

Pequeñas construcciones de planta rectangular de una altura.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO



ACCESO	<input type="text" value="Si"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="No"/>
AGUA	<input type="text" value="No"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="Si"/>

CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección de Habitats Inventariados.
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

ELEMENTO VAQUERÍA REF. CATASTRAL Pol. / Par. 07 12


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	86334
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	152
USO ACTUAL	
ANTIGÜEDAD	1975
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	
MATERIALES DEL ELEMENTO	
VALLADO DE LA PARCELA	

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



-Fotografías: Catastro

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO		SANEAMIENTO	
AGUA		ELECTRICIDAD	

CLASE DE SUELO	
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

ELEMENTO NAVE AGROPECUARIA



REF. CATASTRAL Pol. / Par.

09

02


LOCALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES



SUP. PARCELA (m2)	827391
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	75
USO ACTUAL	
ANTIGÜEDAD	1999
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	
MATERIALES DEL ELEMENTO	
VALLADO DE LA PARCELA	

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografías: Catastro

SITUACION Y ACCESO

DESCRIPCIÓN

--	--

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO		SANEAMIENTO	
AGUA		ELECTRICIDAD	



CLASE DE SUELO	
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

--


ELEMENTO	NAVE AGROPECUARIA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	17	02
----------	-------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	124350
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	241
USO ACTUAL	
ANTIGÜEDAD	2006
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	
MATERIALES DEL ELEMENTO	
VALLADO DE LA PARCELA	

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



*Fotografías: Google maps

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO		SANEAMIENTO	
AGUA		ELECTRICIDAD	

CLASE DE SUELO	
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

--


ELEMENTO NAVE AGROPECUARIA

REF. CATASTRAL Pol. / Par.

18

07


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	8695
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	77
USO ACTUAL	
ANTIGÜEDAD	1999
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	
MATERIALES DEL ELEMENTO	
VALLADO DE LA PARCELA	

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografías: Catastro

SITUACION Y ACCESO

DESCRIPCIÓN

--	--

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO		SANEAMIENTO	
AGUA		ELECTRICIDAD	



CLASE DE SUELO	
AFECCIONES AMBIENTALES	
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

--


ELEMENTO REF. CATASTRAL Pol. / Par.

LOCALIZACIÓN **CARACTERÍSTICAS GENERALES**



SUP. PARCELA (m2)	2744
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	62
USO ACTUAL	
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	
MATERIALES DEL ELEMENTO	
VALLADO DE LA PARCELA	

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



*Fotografías: Google maps

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO


ACCESO	<input type="text"/>	SANEAMIENTO	<input type="text"/>
AGUA	<input type="text"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text"/>

CLASE DE SUELO	<input type="text"/>
AFECCIONES AMBIENTALES	<input type="text"/>
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	<input type="text"/>

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES


ELEMENTO REF. CATASTRAL Pol. / Par.

LOCALIZACIÓN **CARACTERÍSTICAS GENERALES**



SUP. PARCELA (m2)	2352
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	10
USO ACTUAL	Almacen agropecuario
ANTIGÜEDAD	1980
ALTURA (nº plantas)	
ESTADO DE CONS.	Regular
MATERIALES DEL ELEMENTO	
VALLADO DE LA PARCELA	

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



SITUACION Y ACCESO **DESCRIPCIÓN**

Situado al sur del término municipal, se accede a través de un camino. Junto a la Cañada de Cabillos.	Pequeña construcción de planta cuadrada y cubierta a un agua.
---	---

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	<input type="text"/>	SANEAMIENTO	<input type="text"/>
AGUA	<input type="text"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text"/>

CLASE DE SUELO	S.N.U. de Protección. P.O.R.N. Guadarrama
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del Parque del Guadarrama
LICENCIA URBANÍSTICA	No consta
LICENCIA EDIFICACIÓN	No consta
LICENCIA ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	<input type="text"/>

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

--